

Llave de impacto BL 40V_{máx} 4,0 Ah XGT 3/4" 1.800 Nm

TW001GM201

2 baterías 4,0 Ah, cargador rápido y maletín Makpac

Aumentamos el par de apriete. 4 velocidades eléctricas.



360° Imagen 360°

XGT 40V_{max}

XGT

BL MOTOR

XPT

MAK PAC

Código EAN

0088381721059

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	40V _{máx}
Tipo de batería	XGT
Nº de Baterías	2
Amperaje	4,0 Ah
Tiempo de carga	45 min
Motor	BL
R.p.m	0 - 1.800 Rpm
R.p.m alta	0 - 1.400 Rpm
R.p.m media	0 - 1.150 Rpm
R.p.m baja	0 - 950 Rpm
I.p.m	0 - 2.500 ipm
I.p.m alta	0 - 2.400 ipm
I.p.m media	0 - 2.200 ipm
I.p.m baja	0 - 1.900 ipm
Par máx. de apriete	1.800 Nm
Par máx. de rotura (desapriete)	2.050 Nm
Inserción	3/4"
Velocidad variable (interruptor)	✓

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Par más alto y tamaño más compacto que el modelo DTW1001.
- 4 velocidades eléctricas para mayor versatilidad.
- 3 modos de tiempo de reacción para parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia adelante como hacia atrás.
- Interruptor de gatillo con modo de velocidad completa para menos fatiga en manos y dedos.
- El modo de parada automática de rotación inversa se detiene después de que el tornillo / tuerca se afloje lo suficiente.
- Luz de trabajo LED doble con funciones de preluminiscencia y luminiscencia.
- El motor BL ofrece 1.800 Nm de par de apriete máximo y 2.050 Nm de par para aflojar tuercas.
- El motor BL está controlado electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería para un mayor tiempo de trabajo por carga.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Gancho, 2 baterías (4,0Ah), cargador rápido y maletín Makpac tipo 3.

191B26-6

Batería 40Vmáx 4,0 Ah XGT BL4040



191E07-8

Cargador rápido 40Vmáx XGT



821551-8

Maletín MakPac tipo 3



835K85-1

Plástico interior Makpac



191J81-6

Kit Fuente Alimentación 40Vmáx



191J97-1

Kit fuente de alimentación 40Vmáx



191L29-0

Batería 40Vmáx 2,0 Ah XGT BL4020



191L47-8

Batería 40Vmáx 5,0 Ah XGT BL4050F



191M90-3

Cargador DC40RC 40VMáx XGT



191N09-8

Cargador doble DC40RB 40Vmáx



191U00-8

Kit Fuente de Alimentación 40Vmáx



191U13-9

Kit fuente de alimentación 40Vmáx



ACCESORIOS

134853-6

Llave de vaso



134854-4

Llave de vaso

134855-2

Llave de vaso

134856-0

Llave de vaso

134857-8

Llave de vaso



134858-6

Llave de vaso

134859-4

Llave de vaso

191B26-6

Batería 40Vmáx 4,0 Ah XGT BL4040



191B36-3

Batería 40Vmáx 2,5 Ah XGT BL4025



191E07-8

Cargador rápido 40Vmáx XGT



191G67-2

Mango de extensión para llaves de



191J39-5

Kit Fuente de Alimentación 40Vmáx



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:



Ficha de producto:

